

Przyczyny różnic wskazań pomiędzy wodomierzami indywidualnymi w lokalach, a wodomierzem głównym w budynku.

W myśl obowiązujących przepisów błędy graniczne dopuszczalne wodomierzy w użytkowaniu są równe dwukrotnej wartości błędów granicznych dopuszczalnych, co w praktyce przekłada się na błędy w granicach $\pm 10\%$. Odchylenia wskazań wodomierzy do 10% są zatem uznawane za zjawisko zupełnie normalne i mieszczące się w normie. Niepokojące są natomiast odchylenia powyżej 10%. Główną przyczyną powstawania różnicy wskazań wodomierzy m.in. jest pobór wody poniżej progu rozruchu wodomierza indywidualnego (np. ciekące spłuczki, kapiące krany, itp.). Należy też zwrócić uwagę, że w ostatnim przypadku mowa jest o wodzie pobranej i odnotowanej przez wodomierz główny na budynku, ale nie odnotowanej przez wodomierz indywidualny zamontowany w lokalu (stąd powstające różnice).

Uczulamy naszych mieszkańców, aby na bieżąco kontrolowali swoje wodomierze w lokalach i niezwłocznie zawiadamiali o ewentualnych nieprawidłowościach. Należy kontrolować bieżące wskazania wodomierzy jak również stan wodomierza ze stanem wodomierza podanym w półrocznych rozliczeniach.

Bardzo ważne jest też utrzymywanie w sprawności armatury łazienkowej, aby wyeliminować zjawisko „cieknących spłuczek” i „kapiących kranów”.

Pomimo podejmowania różnych działań przez TBS Sp. z o. o. takich jak : przestrzeganie okresu legalizacyjnego wodomierzy, sukcesywny montaż nowoczesnych wodomierzy, kontroli wizualnej mającej na celu sprawdzenia prawidłowości działania wodomierzy, a także prawidłowości podłączenia urządzeń pobierających to niedobory są nadal zjawiskiem występującym i to nie tylko w zasobach Zarządzanych przez TBS Sp. z o.o.

Zapewniamy Państwa, że działania związane z kontrolą i ograniczeniem tego stanu rzeczy są i będą na bieżąco wykonywane przez Administrację i pracowników TBS Sp. z o.o. w Piotrkowie Trybunalskim.